




GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมตรวจสอบติดตามคราบน้ำมันรั่วไหล บริเวณเกาะสีชัง

จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

จากกรณี เกิดเหตุท่อแตกระหว่างทำการขนถ่ายสินค้าให้กับเรือบริเวณทุ่นรับน้ำมันกลางทะเล SBM-2 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริเวณทะเลอ่าวไทย อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำให้น้ำมันรั่วไหล ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือศรีราชาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะคางคาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 4.3 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 21.30 น. ตามการรับแจ้งนั้น

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed บันทึกภาพ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 06.10 น. เพื่อติดตามคราบน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดไม่พบคราบน้ำมันในพื้นที่เฝ้าระวัง (กรอบสีแดง) ดังภาพที่ 1

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ ทาง GISTDA ได้ส่งต่อให้กับศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันสำหรับใช้ตรวจสอบในพื้นที่จริงต่อไป



ภาพที่ 1 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์ติดตามคราบน้ำมันในทะเล บริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ภาพจากดาวเทียม COSMO-SkyMed วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 06.10 น.